

Pilkington Polska Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24

DOKUMENT WYJAŚNIAJĄCY

do Karty Aktualizacji nr 2/2025

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Przedmiot i przyczyna zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 2/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obejmują uzupełnienie zapisów dotyczących procesu przyłączeniowego w zakresie występowania przez podmiot ubiegający się o przyłączenie z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „*Karta Aktualizacji nr 2/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej*”.

2. Przyczyna zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 2/2025 IRiESD wynikają z woli doprecyzowania w IRiESD procesu przyłączania. W przedmiotowej karcie aktualizacji zawarto zapisy jednoznacznie wskazujące, kiedy OSD jest zobowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie, a kiedy ma prawo ponownie zweryfikować istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia.

3. Planowana data wejścia w życie aktualizacji

Data zatwierdzenia Karty Aktualizacji nr 2/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przez Zarząd Pilkington Polska Sp. z o.o.